

Gutachten

Straßenfassade und Balkone Wohnhaus  
Herderstraße 8, Berlin-Steglitz 1999

**Planungskonzept Dach- und Fassadensanierung  
16. Grundschule Ludwig-Bechstein** 2000  
Halbauer Weg 25, Berlin-Steglitz

Planungsgutachten zum Kosten-Nutzen Vergleich  
Erweiterung der Kindertagesstätte  
Rosenheimer Straße 20b, Berlin-Schöneberg 2000

Bestandsbewertung Wohn- und Geschäftshaus  
Kaiserin-Augusta-Allee 30 / Neues Ufer 10, Berlin-Tiergarten 2000

**Mängelbegutachtung Sondereigentum Wohnanlage  
von 304 Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten** 2000  
Am Dorfanger 1 – 13 / Angerstr. 9 – 19  
Schönefeld / Brandenburg

Grobcheck (Bestandsbewertung) 2001  
Wohn- und Geschäftshaus  
Richardplatz 1 / Herzbergstraße 72  
Berlin-Schöneberg

Bestandsbewertung Wohnhaus 2001  
Koblenzer Straße 10, Berlin-Wilmersdorf

Schimmelbefall Wohnhaus 2001  
Lauterstraße 10, Berlin-Steglitz

Fassaden und Dächer Wohn- und Geschäftshaus 2001  
Melanchthonstraße 12–12a / Spenerstraße 13, Berlin-Moabit

Ausführungsmängel Fassaden, Treppenhäuser,  
Gewerbe EG, Kellergeschoß und Dachgeschoß 2002  
Wohn- und Geschäftshaus, Torstraße 24, Berlin-Mitte



Bestandsbewertung und Sanierungskonzepte Dachausbau 2002  
Hertelstraße 8 / Rheingaustraße 26, Berlin-Wilmersdorf

**Begutachtung und Bewertung  
von Hochwasserschäden für die Allianz Versicherung** 2002  
Dessau, Raguhn, Schierau, Jeßnitz, Kakau und Elster,  
Sachsen-Anhalt

Feuchtigkeitsschäden Wohnanlage 2002  
Potsdamer Straße 36-36a, Berlin-Lichterfelde

Begutachtung diverser Verbrauchermärkte 2002  
der Kaiser's Tegelman AG  
in verschiedenen Berliner Stadtbezirken

Sanierungsgutachten Dächer Wohnanlage 2003  
Alt-Wittenau 63-63d / Eichborndamm 243,  
Berlin-Reinickendorf



Probe Nr.	Herkunft	Gesamtgewicht (g)	Maschenweite (mm)						Größtkorn (mm)	
			4	2	1	0,5	0,25	0,125 < 0,125		
3	Stapel	1,11	0,0	0,0	2,7	13,5	40,0	32,4	5,4	1
4	Mörtel innen	18,20	1,9	0,7	3,1	17,0	47,4	27,5	2,5	5
1	H2	20,96	0,0	0,5	0,9	3,8	29,2	50,9	14,7	2
2	H1	8,7	0,0	0,0	0,8	8,6	42,5	39,2	8,9	1
13	H3	43,13	0,0	0,6	0,7	6,8	38,7	41,9	11,5	2
14	H4	25,71	0,0	0,2	10,7	29,7	35,7	18,0	4,1	2



Gebäudetreppen Wohnhäuser  
Wichgrafstraße 19A, Potsdam-Babelsberg / Brandenburg 2003

Mängel- / Schadenfeststellung Verbrauchermarkt  
mit Parkdeck 2004  
Heerstraße 221, Berlin-Spandau

Feuchtigkeitsschäden im Souterrain und  
Dachdichtung Seitenflügel Wohnhaus 2005  
Arndtstraße 21, Berlin-Kreuzberg



### Energieberatung

Gebäudeenergieberater  
mit Zertifizierung des Bundesamtes für  
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) seit 2004  
Beraternummer 03271/01

Energieberatung, Planung und Durchführung  
von Sanierungsmaßnahmen für Gebäudehüllen seit 2004  
in verschiedenen Berliner Stadtbezirken und in Brandenburg

Wärmeschutznachweise  
für Neubauten und Sanierungsmaßnahmen seit 2004  
in verschiedenen Berliner Stadtbezirken und in Brandenburg

Untersuchung Schimmelbefall und  
Planung Wärmeschutzmaßnahmen 2005  
Mörchinger Straße 29-35, Berlin-Zehlendorf

Wärmeschutznachweis  
für den Neubau eine Einfamilienhauses 2005  
Karl-Marx-Straße 97, Zernsdorf-Brandenburg

Energieberatung  
für eine Eigentumswohnanlage 2006-7  
Hoffbauerpfad 2-4, Berlin-Zehlendorf

